2915-26

DESCONTINUADO
CONECTOR RAPIDO

18215-20

Ficha técnica

Sustitutos

	18215-20	CONECTOR RAPIDO PARA MANGUERA 5/8"."	Gardena